

Lenze

Antriebstechnik

Technische Beschreibung

Technical description

Drehzahlregelgeräte
für Gleichstrommotoren
Reihe 530

DC drives
530 series

Sicherheitsinformationen

Safety information

Id.-Nr.: 328 887

für elektrische Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen.

Die beschriebenen elektrischen Geräte und Maschinen sind Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen. Während des Betriebes haben diese Betriebsmittel gefährliche, spannungsführende, bewegte oder rotierende Teile. Sie können deshalb z.B. bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdckungen oder unzureichender Wartung schwere gesundheitliche oder materielle Schäden verursachen.

Die für die Sicherheit der Anlage verantwortlichen müssen deshalb gewährleisten, daß - nur qualifiziertes Personal mit Arbeiten an den Geräten und Maschinen beauftragt wird.

- diese Personen u.a. die mitgelieferten Betriebsanleitungen und übrigen Unterlagen der Produktdokumentation bei allen entsprechenenden Arbeiten stets verfügbar haben und verpflichtet werden, diese Unterlagen konsequent zu beachten.

- Arbeiten an den Geräten und Maschinen oder in deren Nähe für nichtqualifiziertes Personal untersagt werden.

The equipment described is intended for use in industrial electrical drive systems.

This equipment can endanger life through rotating machinery and high voltages, therefore it is essential that guards for both electrical and mechanical parts are not removed.

The following points should be observed for the safety of the personnel:

- Only qualified personnel familiar with the equipment is permitted to install, operate and maintain the devices.

- System documentation must be available and observed at all times.

- All non-qualified personnel is kept at a safe distance from the equipment.

- The system must be installed in accordance with local regulations.

A qualified person is a person who is familiar with all safety notes and established safety practices, with the installation, operation and maintenance of this equipment and the hazards involved. For more detailed definitions see IEC 364. It is recommended that anyone who operates or maintains electrical or mechanical equipment should have a basic knowledge of First Aid. As a minimum, they should know where the First Aid equipment is kept and the identity of the official First Aiders.

Qualifizierte Person sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können (Definitionen für Fachkräfte lt. VDE 105 oder IEC 364).

The equipment described is intended for use in industrial electrical drive systems.

This equipment can endanger life through rotating machinery and high voltages, therefore it is essential that guards for both electrical and mechanical parts are not removed.

The following points should be observed for the safety of the personnel:

- Only qualified personnel familiar with the equipment is permitted to install, operate and maintain the devices.

- System documentation must be available and observed at all times.

- All non-qualified personnel is kept at a safe distance from the equipment.

- The system must be installed in accordance with local regulations.

A qualified person is a person who is familiar with all safety notes and established safety practices, with the installation, operation and maintenance of this equipment and the hazards involved. For more detailed definitions see IEC 364. It is recommended that anyone who operates or maintains electrical or mechanical equipment should have a basic knowledge of First Aid. As a minimum, they should know where the First Aid equipment is kept and the identity of the official First Aiders.

Qualifizierte Person sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können (Definitionen für Fachkräfte lt. VDE 105 oder IEC 364).



Unter anderem sind auch Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen und die örtlichen Rettungseinrichtungen erforderlich.

Mit diesen Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bei Fragen und Problemen sprechen Sie bitte die für Sie zuständige Lenze-Vertretung an.

Die in dieser technischen Beschreibung dargestellten Verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind sinngemäß zu verstehen und auf Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung zu prüfen. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und der Schaltungs-Vorschläge für die jeweilige Anwendung übernimmt Lenze keine Gewähr.

Die Angaben dieser technischen Beschreibung spezifizieren die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.

Lenze hat die Geräte-Hardware und die technische Beschreibung mit großer Sorgfalt geprüft. Es kann jedoch keine Gewährleistung bezüglich der Fehlerfreiheit übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Contents

			1. Besondere Eigenschaften	4
			2. Lieferumfang	4
			3. Technische Daten	5
			4. Einbauhinweise	6
			5. Anschlußhinweise	6
			6. Anschlußplan	8
			7. Abgleichanweisung	9
			8. Betriebsarten	12
			9. Abmessungen	15
			Dimensions	
			The specifications in this manual describe the features of the products, without guaranteeing them.	
			Lenze personnel have carefully checked this manual and the equipment it describes, but cannot be held responsible for its accuracy.	
			Technical alterations reserved.	

Die Gerätreihe 530 umfaßt 4 halbgesteuerte Einquadranten-stromrichter mit 0,36kW bis 2kW Ausgangsleistung für den Be-trieb von Gleichstromneben-schluß- oder Permanentmagnet-motoren.

1. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Kompakte Einplatinengeräte für platzsparenden Einbau auf Montageplatte oder auf Hutschiene 35x7,5mm
- Montagefreundlicher Anschluß über schraubenlose, rüttel-sichere Steckverbinder
- Abdeckhaube zum Schutz vor unabsichtlicher Berührung spannungsführender Teile
- Betrieb mit Tacho- oder Ankerspannungsregelung mit IxR-Kompensation
- Betriebssicherheit auch bei Netzspannungsschwankungen und kurzezeitigen Netzausfällen durch statische und dyna-mische Spannungüberwachung
- Störsicherheit an stark ver-zerrten Netzen durch Synchro-nisierfilter und Kanalauf-trennung der Zündimpulse

The controller series 530 comprises 4 half-controlled single-quadrant drives with output powers between 0,36 kW and 2 kW for the operation of DC shunt and permanent magnet motors.

1. SPECIAL FEATURES

- Compact single-board controllers. Space-saving installation to mounting plate or DIN rail 35x7.5 mm
- Easy connection through screwless, vibration-safe plug and socket connectors
- Protecting cover preventing inadvertent contact of voltage carrying components
- Operation with tachogenerator or armature voltage feedback with IxR compensation
- Operational integrity even under mains voltage fluctua-tions and short-term mains failure through static and dynamic voltage surveillance
- Interference immunity from bad wave-form mains through synchronising filter and channel separation of the firing pulses.

3. TECHNISCHE DATEN

3. TECHNISCHE DATEN					
Gerät/Type		531	532	533	534
Netzspannung Mains voltage	U _L 1, N / V	190-265	±1%	50/60Hz	
Ankerstrom Armature current	I _{Amax} / V	2		4	programmierbar programmable 8 12
Ausgangsleistung Output power	Pe 1 /W	360		720	1360 2040
zul. Formfaktor address. form factor	F _{Fnax}	1,4		1,4	1,6 1,2
Ankerspannung (Bei UL 1,N=20V) Armature voltage (at UL 1,N=20V)	U _A / V	180		180	180 170
Netzdrossel Armature choke	L _D Art.-Nr. Part no.				40/12mH 10/18A 310 332
Feldspannung Field voltage	U _F / V				0,9 x U L 1 . N
Feldstrom Field current	I _{Fmax} / A	0,3		0,6	1,5
Absicherung 1 fach (superflink) Fuse 1 off (fast acting)	TYP Art.-Nr. FF6,3 305 722				FF20 329 324
Nenn-Leitspannung Nom. master voltage	U _L n / V				10
Nenn-Tachospannung Nominal tacho voltage	U _T n / V				10 - 120
Hochlaufzeit Acceleration time	I _i / s				1 - 10
min. Drehzahl Minimum speed	n _{min} /n/Nn				0 - 0,25
max. Drehzahl Maximum speed	n _{max} /n/Nn				0,75 - 1
IxR-Kompensation IxR compensation	R _A /Ωhm	0 - 20		0 - 10	0 - 5 0 - 2,5
Sollwertpoti Set value potentiom.	R ₁	10kΩm / 1W / lin			
Temperaturbereich Temperature range	T _U / °C	0 - 45			
Netzdrossel Mains choke	L _k Art.-Nr. Part no.				2,5mH/18A 308 121
Schnappfederatz für Hutschiene Spring kit for DIN rail	Art.-Nr. Part no.	329 026		329 026	329 061
Einbaugrät Chassis unit	Art.-Nr. Part no.	341 125	328 774	328 775	328 776
Gewicht Weight	kg	0,4		0,4	1,2

2. ITEMS SUPPLIED

- Eingebaute Absicherung und Sollwertpoti 10kΩm. Bei Bedarf sind Ankerdrossel, Netzdrössel, Knopf und Skala für Sollwertpoti und Schnappfeder für Gerätebefestigung auf Hutschiene gesondert zu bestellen.
- Steckkartenblock, Art.-Nr. 304 817, für 531.
- Support for plug-in boards, part no. 304 817 for type 531.

4. EINBAUHINWEISE

Das Einbaugerät ist senkrecht mit den Klemmen nach unten zu montieren. Für ausreichende Lüftung und ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen. Die Umgebungstemperatur darf +45°C nicht überschreiten.

Durch Vorschalten von Netzdrosseln wird die Rückwirkung der Geräte auf das speisende Netz vermindert. Ist die Induktivität der Netzzschlussleitung $< 2,4 \text{ mH}$, ist zur Erfüllung von VDE 0160 eine Netzdrossel vorzuschalten. Erfahrungsgemäß kann bei den Geräten 532 und 533 auf Netzdrosseln verzichtet werden.

Die Geräte entsprechen der Überspannungssicherheitsklasse 1, die Geräte 534 der Klasse 2 nach DIN VDE 0160.

4. INSTALLATION

The controller has to be installed in a vertical position, with the terminals at the bottom to ensure sufficient cooling and air circulation. The ambient temperature must not exceed +45° C.

In order to reduce unwanted voltages fed back to the mains it is recommended that the controller is operated with a mains choke. If the mains connecting cable has an inductance of less than 2.4 mH, a mains choke has to be connected in order to comply with the VDE 0160 regulations. Experience shows that for types 532 and 533 mains chokes are normally not necessary.

The controller types 532 and 533 correspond to overvoltage capacity class 1, type 534 to class 2, according to DIN VDE 0160.

5. CONNECTION**5. ANSCHLUSSHINWEISE**



Alle Gerätetassen führen Netzpotential. Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, daß keine Anschlußleitung einen Brdschluß aufweist.

Der Schutzleiter darf nur an die Steckverbindung PE (6,3mm Flachstecker) angeschlossen werden. Schutzleiter- oder Erdverbindung einer anderen Klemme führt zu einem Gerätedefekt.

Vor Entfernen der Berührschutzausdehnung ist das Gerät spannunglos zu schalten, die Gerätetassen sind abzuziehen.

Die Schraubbefestigung des Potentiometers ist mit PE zu verbinden. Die Steuerleitungen dürfen eine max. Länge von 10m haben und sind abgeschirmt zu verlegen. Die Abschirmung ist einseitig am Gerät mit dem Schutzleiter zu verbinden. Auf Spannungsfestigkeit der abgeschirmten Leitung ist zu achten.

Defekte Sicherung nur gegen den vorgeschriften Typ austauschen.



All controller terminals carry mains potential. Before commissioning, ensure that no earth fault exists on connecting cables.

The mains earth conductor must be connected to PE (6.3mm spade connector) - connection to any other terminal will cause controller failure.

Before removing the protective cover, switch off the controller and remove the connectors.

The mounting stud of the potentiometer should be connected to PE. The maximum length of the control cables should not exceed 10m. All control cables have to be screened. The screen must be connected to earth at the controller end and the cable rated for mains voltage.

Replace defective fuse only with the specified type.


For armature voltage control with IXR compensation, terminals 2 and 4 must be bridged.

For master voltage operation, remove the set value potentiometer and connect the master voltage to terminals 7 (-) and 8 (+). The master voltage must be free of mains and earth potential. If several controllers are operated with only one master voltage, they have to be mains-isolated.

Note that with tachogenerator feedback the polarity of the tachogenerator voltage is changed (compared to controller series 430).

The plug connector is suitable for the connection of solid wire or single or multi-strand conductors of cross section between 0.14 and 2.5 mm². The length of the free wire should be between 8 and 9 mm. It is not necessary to use ferrules.


Die Steckverbindung mit Käfigzugfedern ist für den Anschluß von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern von 0,14 bis 2,5mm² Querschnitt geeignet. Die Abisolierlänge beträgt 8 bis 9mm. Die Verwendung von Stiftkabelschen, Adernendhülsen oder Spleißschutzklammern ist nicht erforderlich.

6. CONNECTING DIAGRAM6. ANSCHLUßPLAN7. ABGLEICHANWEISUNG7. SETTING

Trimmer I_{XR} , n_{max} , T_i und n_{min} auf Linksanschlag stellen. Trimmer I_{max} ist werkseitig auf Gerätenennstrom eingestellt. Der Strombereichswahlschalter beim Gerät 534 ist werkseitig auf 8A eingestellt.

7.2 Wahl des Strombereichs beim Gerät 534

Der Strombereich des Gerätes 534 ist auf 12A programmierbar. Hierzu ist der Wahlschalter S1 im spannungslosen Zustand von Stellung 8A nach Stellung 12A zu schalten.

Wahlschalter S1
Selector switch S17.3 Einstellen der Strombegrenzung

(nur erforderlich, wenn der max. Ausgangsstrom reduziert werden soll)
Trimmer I_{max} auf Linksanschlag und n_{min} auf Rechtsanschlag stellen. Drehspulinstrument zur Strommessung in die Ankerleitung schalten. Das Feld abklemmen oder Motor blockieren (Strombelastbarkeit des Motors bei Stillstand beachten!). Bei Ankerspannungsregelung Brücke zwischen Klemmen 2 und 4 entfernen. Netz einschalten, Schalter RFR schließen. um Ankerstrom rechtsdrehen, um Ankerstrom abzuleichen.


7.2 Selection of the current range for type 534

Turn the trimmers I_{XR} , n_{max} , n_{min} , T_i , and set value n_{min} . Trimmer I_{max} fully anticlockwise. Trimmer I_{max} is factory set to the controller nominal current. The current range selector for type 534 is factory set to 8A.

The current range of the controller type 534 can be set to 12A by switching off the controller and moving selector S1 from position 8A to 12A.

7.3 Setting of the current limit

(only necessary if the maximum output current must be reduced) Turn trimmer I_{max} fully anticlockwise and trimmer n_{min} fully clockwise. Connect a moving coil ammeter into the armature circuit in order to measure the current. Disconnect the motor field or stall the motor. (Observe the current capacity of the motor during standstill!). For armature voltage control, remove the bridge between terminals 2 and 4. Switch on the mains. Close switch RFR. Turn the trimmer I_{max} clockwise for setting the armature current.



532, 533, 534

Zur Ermittlung des Einstellwertes wird der Ankerstrom (Typenschildangabe) durch den Formfaktor dividiert (IAN/FF). Der zulässige Gerätenennstrom darf jedoch nicht überschritten werden.

Anschließend Netz ausschalten, n_{min} auf Linksanschlag stellen, Feld anklemmen, und bei Ankerspannungsregelung Brücke zwischen Klemme 2 und 4 wieder einfügen.

7.4 Drehzahlabgleich

For calculating the value to be set, divide the armature nominal current (see motor name plate) by the form factor (IAN/FF). The permissible current of the controller must not be exceeded.

Now switch off the mains, turn the trimmer n_{min} fully anticlockwise, reconnect the field coil, reconnect the voltage feedback, reconnect the bridge between terminals 2 and 4.

7.4 Speed setting

7.41

Bei Ankerspannungsregelung mit TxR-Kompensation Brücke zwischen den Klemmen 2 und 4 laut Anschlußplan einlegen.

For armature voltage control with TxR compensation bridge between terminals 2 and 4 as shown in the connecting diagram.

7.42

Bei Drehzahlregelung mit Tachorückführung Brücke zwischen den Klemmen 2 und 4 entfernen. Tacho anklammeln (s. Anschlußplan). **Achtung!** Sollte der Motor beim Drehzahlabgleich unkontrolliert hochlaufen, sofort Schalter RFR öffnen. Tachorückführung fehlt oder hat falsche Polarität. Nachdem die Verdrähtung überprüft und korrigiert ist, kann die Inbetriebnahme erneut durchgeführt werden.

For speed control with tachogenerator feedback remove the bridge between terminals 2 and 4. Connect the tachogenerator (see connecting diagram).

Caution: In case of uncontrollable acceleration of the motor during speed setting, immediately open switch RFR. In this case, either the tachogenerator feedback is missing or has incorrect polarity. After checking and correcting the wiring, commissioning can be started again.

7.43

Netz einschalten und Schalter RFR schließen. Sollwertpoti auf Maximum drehen bzw. Leitspannung auf $U_{Ln} = 10V$ einstellen. Durch Rechtsdrehen von n_{max} Drehzahl des Motors erhöhen, bis gewünschte max. Drehzahl erreicht ist.

Sollwertpoti auf Linksanschlag drehen bzw. Leitspannung auf 0V stellen. Durch Rechtsdrehen von n_{min} die Drehzahl des Motors erhöhen bis die gewünschte min. Drehzahl erreicht ist.

Wird als min. Drehzahl des Antriebes Null gewünscht, so ist n_{min} soweit zurückzudrehen, bis sich der Motor gerade nicht mehr dreht, um einen Totgang des Sollwertpotis im unteren Bereich zu vermeiden. Die Einstellung der max. Drehzahl ist zu kontrollieren, da sich n_{min} und n_{max} gegenseitig beeinflussen.

7.44

Bei Ankerspannungsregelung mit TxR-Kompensation wird durch Rechtsdrehen von TxR der Drehzahlabfall des Motors bei Belastung kompensiert. Abgleich bei kleiner Drehzahl vornehmen bis sich die geringste Drehzahländerung zwischen Leerlauf und Nennlast ergibt. Anschließend Abgleich bei höherer Drehzahl kontrollieren und die max. Drehzahl überprüfen.

7.44

When using armature voltage control with TxR compensation the speed loss under load is compensated for by clockwise rotation of trimmer TxR. Setting should be done at low speed until the minimum speed change between idle running and nominal load has been achieved. Afterwards, check setting at higher speed and the maximum speed setting.

7.43

Switch on the mains and close switch RFR. Turn the set value potentiometer to maximum or set the master voltage to $U_{Ln} = 10V$. Rotate trimmer n_{max} clockwise until the desired maximum speed is achieved.

7.43

Netz einschalten und Schalter RFR schließen. Sollwertpoti auf Maximum drehen bzw. Leitspannung auf $U_{Ln} = 10V$ einstellen. Durch Rechtsdrehen von n_{max} Drehzahl des Motors erhöhen, bis gewünschte max. Drehzahl erreicht ist.


8. OPERATING MODES

8.1 Switching operation

8.11 Controller release

Bei geschlossenem Schalter RFR ist der Regler freigegeben. Ist RFR geöffnet, werden die Zündimpulse gesperrt und der Regler wird zurückgesetzt.


Schachstromkontakt verwenden (20V/1mA)



8.12 Reglersperre

Die bisher bei der Geräte-reihe 430 verwendete Funktion RSP (Sperre des Reglers mittels eines Schließers) ist weiterhin gegeben. Bei geschlossenem Schalter RSP werden die Zündimpulse gesperrt und der Regler wird zurückgesetzt.


Schachstromkontakt verwenden (20V/1mA)



8.2 ELECTRODYNAMIC BRAKING

If the field is excited, the induced armature current is used for braking the motor. Before connecting the controller is inhibited. The timer relay must be set such that the braking contact only opens after the motor has stopped. In order to limit the switching voltage peaks, a zinc oxide varistor must be connected in parallel to the controller output. For selecting the correct size of the braking resistor RB see "Lenze Drive Formulae".

Bremsschaltung:



* Entstörbaustein,
Art.-Nr.: 341 588

* Interference suppression module, part no. 341 588

Zuordnung des Zinkoxid-Varistors RU:


Gerät Controller	Varistor-Typ Varistor type	Art.-Nr. Part no.	Fabrikat Manufacturer
531, 532	S20K275	307957	Siemens
533, 534	B32K275	308935	Siemens

- 1) Ferner kann es erforderlich sein, bei langen Motorleitungen >50 m oder parallel geschalteten Motoren, einen Entstörbaustein einzusetzen.
- 1) For long motor lines (>50 m) or motors which are connected in parallel, it may be necessary to use an interference suppression module.

8.3 Reversieren

Die Drehrichtungsumkehr wird durch Umpolen des Ankers vorgenommen. Der Motor wird elektrodynamisch bis zum Stillstand gebremst. Die Bremszeit ist am Zeitrelais so einzustellen, daß der Motor vor der Ankerumkehr sicher zum Stillstand kommt. Zur Begrenzung von Schaltspannungsspitzen ist dem Geräteausgang ein Zinkoxidvaristor parallel zu schalten. Auslegung des Varistors s. 8.2. Auslegung des Bremswiderstandes R_B: siehe "Lenze - Kleine Formelsammlung".

Reversierschaltung:



* Entstörbaustein,
Art.-Nr. 341 588

- 1) Ferner kann es erforderlich sein, bei langen Motorleitungen (> 50 m) oder parallel geschalteten Motoren, einen Entstörbaustein einzusetzen.


* Interference suppression
module, part no. 341 588

- 1) For long motor lines (> 50 m) or motors which are connected in parallel, it may be necessary to use an interference suppression module.


9. ABMESSUNGEN

9. DIMENSIONEN

531



534



532, 533

